

工事状況

工事はスタートしたのですが、連日の雨で、工事は遅れ気味です。雨による品質の悪化に導かない様、ゼネコンとの工程の打合せなどはとても重要になります。



外部足場完了



押し成形セメント板 目地 撤去後新規コーキング